



Pinturas Epoxi
Revestimientos Industriales
Arenados

ACT0117

VACRI® DEKÓ 432

Esmalte Epoxi Poliamida *Altos Sólidos*

VACRI DEKÓ 432 Esmalte Epoxi Poliamida *Altos Sólidos* de excelente resistencia química y mecánica. Por su buen aspecto forma una superficie monolítica y lisa, de un excelente brillo y una buena estabilidad de color.

Es especial para la aplicación en superficies sometidas a salpicaduras de agua, productos químicos, grasas, aceites. Aplicable en pisos industriales de alto tránsito peatonal como vehicular.

VACRI DEKÓ 432 Se utiliza para la protección de salas de máquinas de productos alimenticios o en frisos sanitarios. Actúa como revestimientos sin juntas para alcanzar condiciones óptimas de higiene.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

VACRI DEKÓ 432 sobre metales es conveniente el chorreo abrasivo para eliminar óxidos, escamas de laminación y/o pinturas en malas condiciones. Luego aplicar una mano de **VACRI 4400** para evitar la aparición de óxido.

En hormigón nuevo o viejo, es recomendable el uso de **VACRI 4485** como imprimación para aumentar el anclaje.

Apto para aplicar con pincel*, rodillo* o equipo airless. Aplicar a partir de manos en forma de cruz.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 10°C, se corre el riesgo de que cure muy lento.

Para más información consultar con nuestro departamento técnico.

DATOS FÍSICOS

Tiempos de Secado a 20°C	Tacto 30 minutos / Segunda Mano 6 hs		
Terminación	Brillante		
Forma de Curado	Reacción química entre los 2 componentes		
Relación de Mezcla en Volumen	Resina	3 Litros	
	Concentrado	1 Litro	
	Endurecedor	2 Litros	
Diluyente y Limpieza	VACRI 1400		
Presentación	3, 6 Litros		
Vida en Estiba	12 meses bajo techo, entre 0°C a 40°C desde fecha entrega		

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Debe aplicarse sobre superficies secas y limpias, libres de contaminantes de cualquier tipo. Se recomienda arenado o granallado previo. En caso de superficies contaminadas con grasas y/o aceites, se debería descontaminar con **VACRI 9030** y luego proceder al tratamiento abrasivo.

PREPARACIÓN PARA EL USO

Agitar uniformemente la Resina, el Concentrado y Endurecedor por separado. Incorporar el Concentrado a la Resina y mezclar, luego incorporar el Endurecedor a la Resina, y mezclar los 2 componentes hasta lograr una coloración uniforme y pareja (*Es fundamental respetar su relación de mezcla*), dejar reposar 5 minutos, y aplicar. Puede diluir la mezcla con **VACRI 1400**, como máximo un 10%. Cuanto menos se diluya mayor será el E.P.S. a lograr por mano.

ACLARACIONES

A mayores o menores temperaturas se modifican proporcionalmente los tiempos arriba mencionados. Si se pasan los correspondientes tiempos, hay que refrescar la superficie antes de proceder al repintado. Considerar que puede haber alteraciones por otros factores amén de la temperatura.

Ante cualquier duda o consulta, por favor solicite asistencia técnica.


Las recomendaciones o sugerencias referidas a la utilización adecuada de nuestros productos, ya sea a través de las fichas técnicas o de palabra, están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos.

Para calcular el rendimiento real se debe tener en cuenta la pérdida de material durante su aplicación, sobre espesores e irregularidades de la superficie.

VACRI DEKÓ 432 - Esmalte Epoxi Poliamida

Preparación - Paso 1

Verter el CONCENTRADO dentro de la RESINA y mezclar hasta que la coloración y aspecto sean uniformes.



VACRI DEKÓ 432 - Esmalte Epoxi Poliamida

Preparación - Paso 2

Agregar el ENDURECEDOR dentro de la RESINA COLOREADA y mezclar durante 4 minutos, de afuera hacia dentro y de arriba a bajo. En caso de ser necesario diluir con diluyente VACRI 1400, una vez que haya mezclado todos los componentes.

